



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA

**EAQ**

Escuela de  
Arquitectura

# Definición de categorías de valor patrimonial de los edificios construidos en las fincas de la Universidad de Costa Rica, 1948-1998 / 1998-2016

Investigador principal: [Carlos Jankilevich Dahan](#)

Investigadora asociada: Javiera Aravena Bergen

## Descriptores

Patrimonio

## Descripción

El estudio presenta un levantamiento registrado en fichas por edificio y localización indicando, entre otros, tipología y valor patrimonial. Lo anterior, para contribuir a una reglamentación que regule el grado de intervención permisible, mientras no exista un Plan de Ordenamiento. Concluye con una lista de los diez edificios de alto valor o intocables y clasifica los restantes como de intervención restringida o libre.

## Vínculo con docencia

El uso de esta investigación, tanto en términos bibliográficos como de material de referencia, es de muy alta aplicabilidad para la experiencia educativa de la Escuela. En primer lugar, familiariza a docentes y estudiantes con el concepto de valor patrimonial y la reflexión sobre las intervenciones que los arquitectos / urbanistas realizan sobre el entorno construido. A la vez, contribuye a despertar consciencia y motivar intervenciones responsables. Adicionalmente, las fichas en sí mismas son un modelo de levantamiento y sistematización de información replicable y perfectible.

- Cursos y Talleres
- Charlas y Conferencias
- Relación con otras disciplinas
- Giras de Campo
- Exposiciones
- Trabajos Finales de Graduación
- Asistencias de investigación



INFORMACION GENERAL		
Ubicación:	Finca I, Campus Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.	
Año de Construcción:	1950 (Original) – 1980 (Ampliación)	
Equipo de diseño original:	Edgar Brenes (Ampliación)	
Área construida:	2130 m <sup>2</sup>	
PARTICULARIDADES		
<b>TIPOLOGÍA</b>	<b>CRITERIO DE EXPERTOS</b> <span style="color: red;">●</span>	
<b>COMPUESTA</b>	RECOMENDADO PARA DECLARATORIA DE PATRIMONIO / RESTRICCIONES DE INTERVENCIÓN: INTOCABLE	
	<b>VALOR ASIGNADO en el SONDEO</b>	
	VALOR OBJETIVO	6.66%
	VALOR SUBJETIVO	15.55%
RECOMENDACIONES		
Alta prioridad para su conservación. Remoción de adiciones que distorsionan el diseño original. Reparación de elementos originales dañados. Colocación de placa identificatoria.		

Carlos Jankilevich, Todos los derechos reservados.